


サーモグラフィー（赤外線カメラ）



構内第1柱 画像

分電盤 画像



H25.7 に発生した北海道の J R 特急の分電盤焼損事故はこのような点検を行っていれば起きなかったかも？