2012 年 7 月 11 日

中部電気管理技術者協会
No.490　小林茂次様

三菱電機株式会社　中部支社
配電制御課長　上田俊雄

屋外用高圧交流気中負荷開閉器(E-PAS)の点検結果について

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
先日の点検に際しましては、ご多忙の中ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
点検結果を下記のとおりご報告いたしますので、ご査収の程、宜しくお願いいたします。　敬具

記

1. 設置場所名
有限会社後良製作所様

2. 点検対象機器

点 検 日	2012 年 5 月 18 日
形　　名	PAS-E2XSL30
製造番号	4CSAMX064
製造年月	2003 年 12 月

3. 点検方法
・目視点検及び写真撮影

4. 点検結果
・本体製造番号による判定
本体の製造番号より水分浸入の対象外になります。
・外観目視点検及び写真による判定
開閉器に、変形・破損の異常は認められませんでした。
軸部摺動部に、錆は認められませんでした。(写真 2～3 参照)

5. 考察
本体の製造番号より水分浸入の回収対象外となります。
各軸部に異常は認められませんでした。(写真 2～3 参照)
しかしながら、軸錆調査対象期間内の製品であることより、今後定期的に外観状態(軸部) を確認させて頂きたいと存じます。

ご迷惑お掛けし誠に申し訳ございませんが、ご協力の程よろしくお願い致します。

6. 写真

	写真 1 **外観**
	**写真 2** **指針軸部** ・摺動部に錆は認められませんでした。
	**写真 3** **ハンドル軸部** ・摺動部に錆は認められませんでした。

以上