

電気事故・故障処理報告書

小林電気保安管理事務所

受付日時	平成 年 月 日 時 分			
事業場	名称		御連絡者	様
	住所		御立会者	様
出向日時	平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分		天候	雨
<u>御連絡内容</u> 水銀灯がスイッチを切っても切れない 直ぐ見てほしい		<u>調査内容</u> 電灯回路の漏れ電流 2.05A 絶縁測定 0.01MΩ <u>復旧操作</u> ・不良回路のMCB切り。 水銀灯の安定器不良のため取替依頼。		
<u>事故・故障の状況</u> スイッチに関係なく水銀灯が着いたり消えたりする。 ・キュービクル内の漏電警報器が動作していた。		<u>考察</u> ・絶縁不良のためアースを介して点灯、消灯を繰り返していた。 漏電火災の恐れがあった。 復旧日時 月 日 時 分		
<u>備考</u>		<u>再発防止対策</u> ・絶縁改修が終わるまで絶対に使用しないでください。 ・後日安定器の取替を確認。 絶縁抵抗 20MΩ以上		
		出向者名	小林	
		作業者名		